

АВТОСЕРВИС 777

г.Краснодар ул. Кожевенная № 10 8918-99-34-777 / (861)- 255-59-29.

Прейскурант цен на ремонт легковых автомобилей. ЭКЗ. № 4.

Наименование и вид выполняемых работ	МОДЕЛЬНЫЙ РЯД			
	ВАЗ2101-074	ВАЗ2108-1099	ВАЗ НИВА	ВАЗ2110-112
КОРОБКА ПЕРЕМЭНЫ ПЕРЕДАЧ (К.П.П.)				
1. Снятие, установка К.П.П.	1 950,00р.	1 950,00р.	2 450,00р.	1 950,00р.
2. Замена диска, корзины сцепления (на снятой.КПП.)	350,00р.	350,00р.	350,00р.	350,00р.
3. Замена К.П.П. (установка новой или другой)	2 200,00р.	2 200,00р.	2 600,00р.	2 500,00р.
4. Замена заднего сальника колен/вала на снятой КПП	440,00р.	440,00р.	440,00р.	440,00р.
5. Снятие, установка раздаточной К.П. (НИВА)	нет	нет	1 210,00р.	нет
6. Ремонт К.П.П. (на снятой.КПП.)	2 530,00р.	2 530,00р.	2 530,00р.	2 530,00р.
7. Замена сальников приводов (К.П.П.) 2 шт.	нет	940,00р.	нет	940,00р.
8. Замена ШРУСа К.П.П. карданного вала (НИВА)	нет	нет	720,00р.	нет
9. Регулировка раздаточной коробки передач (на авто)	нет	нет	440,00р.	нет
10. Замена эластичной муфты (К.П.П.)	500,00р.	нет	770,00р.	нет
11. Замена сальника хвостовика раздаточной К.П.	нет	нет	390,00р.	нет
12. Замена сальника, пыльника кулисы КПП	нет	610,00р.	нет	610,00р.
13. Замена подушки К.П.П. (за 1 ед.)	500,00р.	500,00р.	500,00р.	500,00р.
14. Замена траверсы К.П.П.	500,00р.	нет	500,00р.	нет
15. Замена сальника кулисы К.П.П.	нет	500,00р.	нет	500,00р.
16. Замена привода спидометра К.П.П. (наружного.)	440,00р.	440,00р.	440,00р.	440,00р.
17. Замена датчика включения задней передачи	330,00р.	330,00р.	330,00р.	330,00р.
18. Проверка уровня масла К.П.П.	150,00р.	150,00р.	150,00р.	150,00р.
19. Замена масла раздаточной К.П.	нет	нет	260,00р.	нет
20. Замена масла К.П.П. (механ.)	330,00р.	330,00р.	330,00р.	330,00р.
Сцепление (гидравлика)				
1. Замена главного цилиндра сцепления	720,00р.	нет	720,00р.	нет
2. Замена промежуточного карданвала	720,00р.	нет	720,00р.	нет
3. Замена рабочего цилиндра сцепления	610,00р.	нет	610,00р.	нет
4. Замена штока (пыльника) рабочего цилиндра сцепления	440,00р.	нет	440,00р.	нет
5. Замена шланга цилиндра сцепления (с прокачкой)	610,00р.	нет	610,00р.	нет
6. Замена трубки цилиндра сцепления (с прокачкой)	390,00р.	нет	390,00р.	нет
7. Замена вилки сцепления	440,00р.	нет	440,00р.	нет
8. Замена верхней втулки вилки сцепления(на снятой КПП)	нет	390,00р.	нет	390,00р.
9. Прокачка гидравлического контура сцепления	350,00р.	нет	350,00р.	нет
10. Замена троса привода сцепления (переднеприводные)	нет	610,00р.	нет	610,00р.
11. Замена педали сцепления (блока) (снятие, установка)	720,00р.	720,00р.	990,00р.	720,00р.
12. Смазка выжимного подшипника (снятого)	80,00р.	80,00р.	80,00р.	80,00р.
13. Замена солдата вилки К.П.П.	80,00р.	нет	80,00р.	нет
14. Замена жидкости контура сцепления	440,00р.	нет	440,00р.	нет
Отопители салона , патрубки (печка)				
1. Замена отопителя салона (в сборе)	1 930,00р.	2 310,00р.	2 310,00р.	2 860,00р.
1. Замена радиатора отопителя салона (без кондиц)	1 600,00р.	2 040,00р.	1 870,00р.	1 710,00р.
2. Замена моторчика отопителя салона	830,00р.	830,00р.	830,00р.	1 380,00р.
3. Замена краника отопителя салона	1 270,00р.	1 600,00р.	1 600,00р.	нет
4. Установка дополнительного краника отопителя	нет	нет	нет	440,00р.
5. Замена наружных патрубков отопителя салона	610,00р.	610,00р.	610,00р.	1 050,00р.
6. Замена внутренних патрубков отопителя салона	нет	610,00р.	нет	нет
7. Замена тройника отопителя салона (патрубка)	нет	нет	нет	нет
8. Замена радиатора отопителя салона с кондиционером	нет	нет	1 650,00р.	1 650,00р.
9. Замена троса привода крана отопителя салона (1 ед)	720,00р.	720,00р.	720,00р.	нет
К автомобилям старше пяти лет применяется повышающий коэффициент за старость 20%.				
При оплате по безналичному расчету + 20% (для всех моделей ВАЗ или ГАЗ)				
Стоимость расходных материалов и запасных частей в стоимость выполняемых работ не входит!				
ПРОСТОИ АВТОМОБИЛЯ ПО ВИНЕ КЛИЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ АВТОТЕХЦЕНТРА 1 СУТКИ 150,00р.				